


日照锦昌固体废物处置有限公司

节后复产安全生产培训

2021年2月









日照锦昌固体废物处置有限公司安全培训签到表

日照锦昌固体废物处置有限公司安全培训签到表					
培训时间	2.10				
序号	姓名	部门	序号	姓名	部门
1	张立霞	中控室	16		
2	崔周霞	中控室	17		
3	李亚德	维修	18		
4	崔维吉	电工	19		
5	赵木斗	维修	20		
6	王相刚	生产	21		
7	赵德强	供水	22		
8	刘进强	生产	23		
9	刘伟	综合办	24		
10	刘金华	综合办	25		
11	董崇菊	综合办	26		
12	刘峰	化验	27		
13	刘峰	化验	28		
14			29		
15			30		
培训内容:					
<p>① 组织员工观看节后复工安全教育视频，总结安全生产经验，吸取事故教训。</p> <p>② 学习安全空岗位操作规程，并开展安全操作规程考试。</p>					

日照锦昌固体废物处置有限公司
安全培训成绩单

时间	2月20日		
序号	姓名	部门	成绩
1	李良德	维修	98
2	张立霞	中控	100
3	崔周霞	中控	90
4	崔伟吉	电工	93
5	赵夫升	维修	93
6	王龙刚	生产	95
7	赵德强	污水	95
8	刘廷海	生产	100
9	刘安兰	综合办	100
10	黄晓菊	综合办	100
11	王希翠	化验	100
12	张金华	综合办	95
13	刘卫实	安环部	100
14			
备注:			

6、伴热开汽前应先检查(管线)和(阀门)及疏水器,再缓慢开汽,正常后,把汽开大,通过出口开关来控制汽量,沿线检查管线有无漏点,发现问题,及时处理。

7、保证输出油品的质量,防止散装油品输送过程中发生污染,要清除(管线积油),再拟以输油品冲洗几分钟,放出油头并检查确认清楚后方可使用。

8、认真填写部门记录。要求记录机泵(运行状况)、(液位)、(储罐液位)、(装车时间)、储罐前后液位、温度。

9、污水车间必须在作业前(15分钟)进行通风,降低室内有害物浓度。

10、添加化学药剂时必须佩戴耐酸碱手套,防毒口罩,(护目镜),(防冲鞋),方可进行作业,同时应注意化学品容器及工具是否完好、防止出现(跑冒滴漏)现象,添加过程中必须时刻观察液位情况,防止满溢发生事故。

二、判断题(共50分)

1、所有电气设备,应定期进行保养,预防实验和安全检查,务令所有电气设备均处于最佳状态,防患于未然。(✓)

2、值班期间为方便可以不必携带的检修工具。(×)

日照锦昌固体废物处置有限公司

2021年2月安全培训试题

姓名: 刘兴强

部门: 生产

分数: 100

一、填空题 (共 50 分)

- 1、工作时必须穿戴好必要的 (劳动防护用品), 以确保人身安全。
- 2、电气工作人员需持有 (特种作业操作证), 并定期进行安全技术考核, 不合格者需重新进行培训, 直至考核合格。否则不许从事电气工作。
- 3、所有电气设备, 应定期进行保养, (预防试验)和(安全检查), 务令所有电气设备均处于最佳状态, 防患于未然。
- 4、所有带电设备, 必须有可靠的 (绝缘措施), 其不带电的金属外壳必须 (可靠接地), 所有转动的机器裸露部分必须有 (保护罩), 对高压或特别容易出事的处所, 要有遮拦或标志, 标志牌必须标志牌必须悬挂在当眼的地方, 这些保安装置不许任意移动, 确因工作需要移动, 则事后必须马上恢复原状。
- 5、凡复杂作业和危险作业时, 必须先进行 (登记)、(许可), 落实安全防范措施后方可进行, 必要时报有关部门审批。

- 3、上班前不得喝酒，工作场所不得吸烟。()
- 4、遵守公司安全规章制度，正确穿戴防护用品（防护手套、防护鞋、防护耳塞、防毒口罩、护腕、防护耳塞等）。()
- 5、作业人应清楚安全出口、灭火器材、应急设施、电源开关的具体位置以及作业中的预防措施和应急事件的处置方法。()
- 6、设备运行正常，可以不用经常对设备设施进行检查。()
- 7、作业人员必须了解各化学药剂的使用储存及防护措施，熟悉设备的安全技术知识。()
- 8、装车人员对油罐验罐，询问司机来厂之前装什么油，是否已清洗，上车检查，罐内有无水分、油垢、黑渣子、锈皮锈渣、颗粒物等机械杂质。如有上述杂质，通知司机清洗。()
- 9、本车间所有疏散通道、消防设施、应急设施必须保持完好有效，严禁遮挡、堵塞及损坏。()
- 10、部分位置较为潮湿，应识别触电风险，禁止湿手操作电气设备，如发生触电事故、应马上切断电源施救。()

6、伴热开汽前应先检查(管线)和(开关)及疏水器,再缓慢开汽,正常后,把汽开大,通过出口开关来控制汽量,沿线检查管线有无漏点,发现问题,及时处理。

7、保证输出油品的质量,防止散装油品输送过程中发生污染,要清除(管线余油),再拟以输油品冲洗几分钟,放出油头并检查确认清楚后方可使用。

8、认真填写部门记录。要求记录机泵(运行状况、(吨位)、(储罐号)、(装车时间)、储罐前后液位、温度。

9、污水车间必须在作业前(15分钟)进行通风,降低室内有害物质浓度。

10、添加化学药剂时必须佩戴耐酸碱手套,防毒口罩,(护目镜),(防电鞋),方可进行作业,同时应注意化学品容器及工具是否完好、防止出现(跑冒滴漏)现象,添加过程中必须时刻观察液位情况,防止满溢发生事故。

二、判断题(共50分)

1、所有电气设备,应定期进行保养,预防实验和安全检查,务令所有电气设备均处于最佳状态,防患于未然。(✓)

2、值班期间为方便可以不必携带的检修工具。(✗)

日照锦昌固体废物处置有限公司

2021年2月安全培训试题

姓名：张之霞

部门：中控室

分数：100

一、填空题（共50分）

- 1、工作时必须穿戴好必要的（劳动防护用品），以确保人身安全。
- 2、电气工作人员需持有（特种作业操作证），并定期进行安全技术考核，不合格者需重新进行培训，直至考核合格。否则不许从事电气工作。
- 3、所有电气设备，应定期进行保养，（预防实验）和（安全检查），务令所有电气设备均处于最佳状态，防患于未然。
- 4、所有带电设备，必须有可靠的（绝缘隔离），其不带电的金属外壳必须（可靠接地），所有转动的机器裸露部分必须有（保护外罩），对高压或特别容易出事的处所，要有遮拦或标志，标志牌必须标志牌必须悬挂在当眼的地方，这些保安装置不许任意移动，确因工作需要移动，则事后必须马上恢复原状。
- 5、凡复杂作业和危险作业时，必须先进行（登记）、（研究），落实安全防范措施后方可进行，必要时报有关部门审批。

- 3、上班前不得喝酒，工作场所不得吸烟。(✓)
- 4、遵守公司安全规章制度，正确穿戴防护用品（防护手套、防护鞋、防护耳塞、防毒口罩、护腕、防护耳塞等）。(✓)
- 5、作业人应清楚安全出口、灭火器材、应急设施、电源开关的具体位置以及作业中的预防措施和应急事件的处置方法。(✓)
- 6、设备运行正常，可以不用经常对设备设施进行检查。(✗)
- 7、作业人员必须了解各化学药剂的使用储存及防护措施，熟悉设备的安全技术知识。(✓)
- 8、装车人员对油罐验罐，询问司机来厂之前装什么油，是否已清洗，上车检查，罐内有无水分、油垢、黑渣子、锈皮锈渣、颗粒物等机械杂质。如有上述杂质，通知司机清洗。(✓)
- 9、本车间所有疏散通道、消防设施、应急设施必须保持完好有效，严禁遮挡、堵塞及损坏。(✓)
- 10、部分位置较为潮湿，应识别触电风险，禁止湿手操作电气设备，如发生触电事故、应马上切断电源施救。(✓)